



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๕๘๕๐๑/-.....วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง.....รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/๒ ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑ ระยะต้น ๒ ระยะกลาง ๓ ระยะปลายทาง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น

งานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักงานปลัด ร่วมกับกองช่างได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่ หมู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม รวม ๘ หมู่บ้าน โดยภาพรวมของสภาพปัญหาการใช้น้ำ เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรของครัวเรือน จึงยังไม่เกิดปัญหาการใช้น้ำเสียในพื้นที่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน. ไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ทั้งนี้ งานส่งเสริมสาธารณสุข สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้รวบรวมสรุปสภาพปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอริมงคล ชุ่มมงคล)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

☒ ทราบ, .....

☐ ไม่อนุมัติ, เห็นควร

.....

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณฑิรา ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
 (นายมณฑิรา ศรีสุวรรณ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาที่สูญน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

| สาเหตุของน้ำเสีย                                      | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                       | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่พักการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                              | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                      | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                 | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                              | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย
 ☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มนต์เกียรติ ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
 (นายมนต์เกียรติ ศรีสุวรรณ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

| สาเหตุของน้ำเสีย                                      | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                       | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่พักการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                              | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ผิวดินที่พังทลาย                                      | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ไฟฟ้า                                                 | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                              | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

☐ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มนต์ทิพย์ ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมนต์ทิพย์ ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ฟิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย  
☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณเฑียร ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมนเฑียร ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาที่เสียหายในพื้นที่

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มนต์ไธยร์ ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมนต์ไธยร์ ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ | หมู่ที่ ๑๑ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |

☐ พบน้ำเสีย
 ☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณเฑียร ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
 (นายมนเฑียร ศรีสุวรรณ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย
 ☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มนต์เกียรติ ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
 (นายมนต์เกียรติ ศรีสุวรรณ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย  
☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณฑิยา ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมณฑิยา ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปัญหาที่ใช้ในการเกษตรกรรม                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย  
☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณเฑียร ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมนเฑียร ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย
 ☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณเฑียร ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
 (นายมนเทียร ศรีสุวรรณ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ฟิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย

☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มณเฑียร ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมนเฑียร ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

| สาเหตุของน้ำเสีย                                     | พื้นที่ประสบปัญหา |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                      | หมู่ที่ ๑         | หมู่ที่ ๒ | หมู่ที่ ๓ | หมู่ที่ ๔ | หมู่ที่ ๕ | หมู่ที่ ๖ | หมู่ที่ ๗ | หมู่ที่ ๘ | หมู่ที่ ๙ | หมู่ที่ ๑๐ |
| น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                           | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตรกรรม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ผิวดินที่พังทลาย                                     | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การเลี้ยงปศุสัตว์                                    | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช                            | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| ไฟฟ้า                                                | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| การใช้ที่ดินขาดการควบคุม                             | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |

☐ พบน้ำเสีย  
☒ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ มนต์เทียร ศรีสุวรรณ ผู้สำรวจ  
(นายมนต์เทียร ศรีสุวรรณ)  
นายช่างโยธาอาวุโส